

स्कूल में,
रक्षण सुविधा अधिकारी
जुलाना, जीन्द।

क्रमांक— ५६४

दिनांक— २७-०४-२०२३

विषय:— Building Safety प्रमाण पत्र जारी करने वारे।

संदर्भ— G-2/2023/365-72 दिनांक— 19-04-2023

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि राजकारु मार्ग विद्यालय (जिसका नाम अब "पी एम श्री राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय") जुलाना (1507) के भवन का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी व कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दिनांक 26-04-2023 को किया गया। जिसमें यह पाया गया कि Layout Plan (जोकि स्कूल द्वारा जमा करवाया गया है) में हरे रंग से दर्शाये गये कमरे वर्ष 2007 में तथा नारंगी रंग में दर्शाये गये कमरे वर्ष 2017 में बने हैं। इसके साथ ही साथ visual inspection के दौरान यह भी पाया गया है कि उक्त स्कूल का भवन सुरक्षित है तथा विद्यालय चलाने के लिए सही स्थिति में है।

इसलिए इस विभाग द्वारा Building Safety प्रमाण पत्र उक्त स्कूल को आगामी एक वर्ष के लिए जारी किया जाता है जोकि दिनांक 27-04-2024 तक वैद्य है।

यह आपको सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न/शून्य

उपमण्डल अभियन्ता,
प्रान्तीय उपमण्डल नं०-१,
लो०निं०वि० भवन व मार्ग शाखा, जीन्द।

कार्यालय रक्षण सुविधा अधिकारी जुलाना
थाई डिनांक - २०१०
दिनांक २८/४/२०२३

स्कूल पर्याप्त राजकारु मार्ग विद्यालय जुलाना को आगामी दिन अप्रैल 2023
कार्यवाही हेतु कुछ दूरी दूरी

Block Education Officer
Julana